



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, **10 GIU. 2016**

Prot. n. **36655**

**AVVISO**

Con il presente avviso pubblico, l'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" intende verificare l'interesse di operatori economici per l'affidamento della **"Manutenzione della Risonanza Magnetica di marca Philips"** ubicata nella radiologia del Presidio Ospedaliero di Portogruaro dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" per un periodo di 24 mesi".

Le Ditte interessate potranno presentare, **entro il giorno 20 giugno 2016**, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [protocollo.ulss10@pecveneto.it](mailto:protocollo.ulss10@pecveneto.it), oppure mediante servizio postale, o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale", Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), richiesta di essere, eventualmente, invitate in caso di gara relativa alla manutenzione di cui sopra, allegando una presentazione del servizio offerto precisando che lo stesso dovrà soddisfare tutte le caratteristiche contenuto nell'allegato A al presente avviso.

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Azienda, la quale si riserva la facoltà di avviare o meno la procedura di gara, sia di invitare o meno le Ditte che hanno manifestato l'interesse, sia di invitare ulteriori ditte già conosciute.

Per informazioni e/o chiarimenti:

Ing. Alan Pettenà 0421-228146

Ingegneria Clinica U.O.C. Servizio Tecnico

[Alan.Pettena@ulss10.veneto.it](mailto:Alan.Pettena@ulss10.veneto.it)

dott. Massimo De Favero 0421/228127

Provveditorato economato e Gestione della Logistica

[Massimo.Defaveri@ulss10.veneto.it](mailto:Massimo.Defaveri@ulss10.veneto.it)

Il direttore  
uoc provveditorato economato  
gestione della logistica  
- dott.ssa Marzia Capitanio



Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici

Direttore: dott.ssa Silena Tadiotto

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato gestione della Logistica

Direttore: dott.ssa Marzia Capitanio

Referente istruttoria: dott. Massimo De Favero

pec: [protocollo.ulss10@pecveneto.it](mailto:protocollo.ulss10@pecveneto.it)  
[provveditorato.economato@ulss10.veneto.it](mailto:provveditorato.economato@ulss10.veneto.it)  
tel. 0421/228127 fax 0421/228122  
e-mail [massimo.defaveri@ulss10.veneto.it](mailto:massimo.defaveri@ulss10.veneto.it)

Allegato A

## **Philips**

### **Apparecchiatura**

<b><u>Radiologia – Portogruaro</u></b>	<b><u>Risonanza Magnetica</u></b>
--	-----------------------------------

#### **1 – Offerta Manutenzione Full Risk tubi**

L'offerta deve comprendere quanto segue:

- Contratto Full Risk ore di lavoro e ricambi inclusi, in particolare comprendente la copertura delle Bobine, del Magnete e il Refilling del gas criogeno .
- N° 2 visite annue di Manutenzione Preventiva effettuate secondo i protocolli manutentivi indicati dal produttore. Tutti i ricambi sostituiti devono essere certificati .
- Copertura Full Risk della Workstation di elaborazione EWS con 1 visita annua di Manutenzione Preventiva, effettuata secondo i protocolli manutentivi indicati dal produttore. Tutti i ricambi sostituiti devono essere certificati
- Monitoraggio proattivo del sistema in via remota mediante collegamento VPN.
- Tempo di primo intervento in via remota pari a **30 min** e on site in caso di guasto bloccante entro massimo **8 ore** dal guasto .
- Fornitura di tutte le modifiche software e hardware consigliate dalla ditta produttrice.
- Verifica semestrale, con eventuale sostituzione della cella O2, come da indicazione INAIL, , della Centralina Ossigeno presente nella sala magnete.
- Verifica annuale della tenuta della Gabbia di Faraday, come da indicazione di INAIL, con esecuzione dei controlli e delle misure previsti dalla normativa vigente in materia, inclusa la manutenzione della porta di accesso
- Copertura Full Risk della Workstation di elaborazione EWS con una visita annua di manutenzione preventiva, effettuata secondo i protocolli manutentivi indicati dal produttore;
- Periodo di formazione del personale sull'utilizzo dell'apparecchiatura di almeno 20 giorni
- numero illimitate di manutenzione correttiva comprensive di eventuali parti di ricambio, software e manodopera.